



Umbau Kugelfang
Stand links

Kugelfang Vorher



Umbauphase 1

Blei aus Holzsplitter



Umbauphase 2

Fertig

2 Kubikmeter Beton mussten an einem Samstag
Transportiert werden



Umbauphase 2

Fundament für Stahlkugelfang
2 Kubikmeter Beton mussten
Transportiert werden



Umbauphase 3

Schutzvorrichtung aus 2mm Stahlplatten an der Decke



Umbauphase 3

Schutzvorrichtung aus 2mm Stahlplatten an der Decke



Umbauphase 4

**Schutzvorrichtung aus 2mm Stahlplatten an der Decke
Zusätzlich mit Holzbretter verkleidet**



Viele Helfer waren am Feiertag erschienen um den Stand weiter zu renovieren

Umbauphase 4



Viele Helfer waren am Feiertag erschienen um den Stand weiter zu renovieren

Umbauphase 4



Am Feiertag erschienen viele um den Stand weiter zu renovieren

Umbauphase 5



Bei Nacht und Nebel wurde die Bohlenwand gesetzt

Umbauphase 5



Bohlenwand kurz vor Fertigstellung

Umbauphase 5

Nachtschicht vorbei, der letzte Bohlen wurde gesetzt.



Umbauphase 6

Nachtschicht der Erste Kugelfang wird montiert



3.12.19

Umbauphase 7

Samstagsarbeit Kugelfang 2 -4 wurden montiert



28.12.19